

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: swz@nt-rt.ru || <https://sat.nt-rt.ru/>

Тепловизоры SAT HotFind MiniR



Описание

- радиометрическая система визуализации;
- высокая точность измерений;
- неохлаждаемый датчик;
- точное измерение температур по всему полю изображения;
- откидной ЖК экран;
- частота обновления 50 Hz;
- автоопределение макс/мин. температуры, сигнализаторы
- простота эксплуатации;
- время работы не менее 3 часов
- лазерный целеуказатель
- коррекция по окружающей температуре
- поддержка карт SD до 16Гб

Технические характеристики Тепловизора SAT HotFind MiniR 80

Технические параметры	Значение
Общие данные	Разрешение 80 × 60
	FOV / Минимальное фокусное расстояние 10 ° x 7.5 ° / 0,1 м
Измерительные возможности	Температурная чувствительность 0,08 ° C при 30 ° C
	Тип детектора UFPA
	Спектральный диапазон 8-14 мкм

	Фокусировка	Ручная
	Пространственное разрешение	2.2 мрад.
	Режим изображения	только ИК
	ЖК-дисплей	3" TFT-экран, наклонный
	Диапазон измерений	от -20 ° C до 250 ° C
	Точность	± 2 ° C, ± 2% от показаний
	Режимы измерения	Подвижная центральная точка, Автоопределение горячей / холодной точки, Регулируемый порог температуры для сигнализации
	Настройки	Время / Псевдо цвет / Языки
	Коррекции	Коэффициента излучения, температуры окружающей среды, расстояния, относительной влажности
Хранение изображений	Тип	Съемный SD от 2 Гб до 16GB
	Формат файла	.MIR
Аккумулятор	Тип батареи / Время работы	Перезаряжаемые литиевые батареи / 3 часа
	Рабочее напряжение	DC 8V-11V
	Энергосберегающий режим	Спящий режим
Параметры окружающей среды	Рабочая температура	-15 ° C до +50 ° C
	Температура хранения	от -40 ° C до +70 ° C
	Влажность	95%, без конденсации
	Стандарт	IP54

	Удар / вибрация	25G/2G
Физические характеристики	Вес	<500 г (с батареями)
	Размеры	172мм x 80мм x 162мм
	Программное обеспечение	MinIRreport, Стандартная версия

Технические характеристики Тепловизора SAT HotFind MiniR 100

	Технические параметры	Значение
Общие данные	Разрешение	100 × 80
	FOV / Минимальное фокусное расстояние	12,5 ° x 9,4 ° / 0,1 м
Измерительные возможности	Температурная чувствительность	0,08 ° C при 30 ° C
	Тип детектора	UFPA
	Спектральный диапазон	8-14 мкм
	Фокусировка	Ручная
	Пространственное разрешение	2.2 мрад.
	Режим изображения	только ИК
	ЖК-дисплей	3" TFT-экран, наклонный
	Диапазон измерений	от -20 ° C до 250 ° C
	Точность	± 2 ° C, ± 2% от показаний
	Режимы измерения	Подвижная центральная точка, Автоопределение горячей / холодной точки, Регулируемый порог температуры для сигнализации
Настройки	Время / Псевдо цвет / Языки	
Коррекции	Коэффициента излучения, температуры	

		окружающей среды, расстояния, относительной влажности
Хранение изображений	Тип	Съемный SD от 2 Гб до 16GB
	Формат файла	.MIR
Аккумулятор	Тип батареи / Время работы	Перезаряжаемые литиевые батареи / 3 часа
	Рабочее напряжение	DC 8V-11V
	Энергосберегающий режим	Спящий режим
Параметры окружающей среды	Рабочая температура	-15 ° C до +50 ° C
	Температура хранения	от -40 ° C до +70 ° C
	Влажность	95%, без конденсации
	Стандарт	IP54
	Удар / вибрация	25G/2G
Физические характеристики	Вес	<500 г (с батареями)
	Размеры	172мм x 80мм x 162мм
	Программное обеспечение	MinIRreport, Стандартная версия

Комплектация Тепловизора SAT HotFind MiniR

- Тепловизор HotFind MiniR-1 шт
- Li-on аккумулятор-1 шт
- Зарядное устройство аккумулятора-1 шт
- SD карта памяти 2Gb-1 шт
- SD-USB картридер-1 шт
- Крышка объектива-1 шт
- ПО SatirReportStandartVersion-1 шт
- Руководство по эксплуатации-1 шт
- Калибровочная таблица-1 шт

По вопросам продажи и обслуживания обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: swz@nt-rt.ru || <https://sat.nt-rt.ru/>